

Konserwacja piecyka szamotowego typu „KOZA”

Przed rozpoczęciem czyszczenia piecyka, upewnij się, że jest on całkowicie zimny. Nie próbuj czyścić go, gdy jeszcze jest gorący, ponieważ istnieje ryzyko poparzenia.

Oto kilka kroków, które pomogą Ci utrzymać piecyk w czystości i sprawności:

- **Czyszczenie ogólne** – wyczyść środek piecyka z nagromadzonego popiołu i sadzy. Możesz użyć gracki, haczyka i wycioru, a także specjalistycznego odkurzacza do popiołu.
- **Wyczyść szybę pieca (dotyczy K2-E BERTA)** - użyj specjalnego detergentu do czyszczenia szyb kominkowych, aby usunąć sadzę i zabrudzenia. Nie używaj żrących środków czyszczących ani łatwopalnych substancji.
- **Zewnętrzna powierzchnia** - oczyść zewnętrzną część pieca wilgotną szmatką zwilżoną wodą. Nigdy nie używaj rozpuszczalników ani substancji łatwopalnych.
- **Oczyść kanał spalinowy** (górny deflektor z płyt szamotowych) - regularnie sprawdzaj i czyść kanał spalinowy oraz czopuch aby zapobiec jego zatkanie.
- **Sprawdź uszczelnienia** - regularnie sprawdzaj stan uszczelek wokół drzwi i szyby pieca. Jeśli są zużyte, należy je wymienić.
- **Kontrola i czyszczenie rur kominowych (dymnych)** – regularnie czyść i sprawdzaj stan rur kominowych i ich prawidłowe uszczelnienie. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, skontaktuj się z profesjonalnym kominiarzem.

Pamiętaj o bezpieczeństwie:

- Nigdy nie czyść piecyka gdy jest rozgrzany.
- Załóż ochronne rękawice i okulary podczas pracy.
- Zadbaj o prawidłową wentylację pomieszczenia w którym jest podłączony piecyk.
- Unikaj używania łatwopalnych substancji do czyszczenia.

Regularne czyszczenie piecyka zapewni długotrwałą wydajność i bezpieczeństwo użytkownika.